

معالجة بتقنية XADO، عقد بتاريخ 10.12.2001

مولد ديزل السفينة: ضغط انضغاط وقدرة أعلى، أجهزة فصل أهدأ

السفينة «AMATA» مولد الديزل رقم 3 (6 أسطوانات) وأجهزة فصل زيت الوقود الثقيل ووقود الديزل والزيت
الأعمال، التوقيع: M. Kesners

عقد بتاريخ 10.12.2001 · قياسات 13.02.2002 · 04.03.2002 · 07.04.2002

نوع الوثيقة	موضوع المعالجة	المنتج
تقرير معالجة بموجب العقد المؤرخ 10.12.2001	مولد الديزل رقم 3، 6 أسطوانات إضافة إلى جهاز فصل واحد لكل من زيت الوقود الثقيل ووقود الديزل والزيت	تركيب XADO طلبت الأسطوانات بجهاز صُمم خصيصاً لذلك · وصُيِّبَت التركيبة في أحواض أجهزة الفصل

الوحدة	الحالة عند بدء الاختبارات	ما جرى قياسه
مولد الديزل رقم 3، 6 أسطوانات	عمل الأسطوانات غير مستقر: تباينت القياسات المتكررة لضغط الانضغاط في الأسطوانة الواحدة، التشتت $D = 3 \text{ kgf/cm}^2$	ضغط الانضغاط P_c ، الضغط الإنديكاتوري P_i ، القدرة N_i
جهاز فصل زيت الوقود الثقيل	اهتزاز مرتفع منخفض التردد ضمن النطاق 15-20 Hz	مستوى الضجيج في الحوض
جهاز فصل وقود الديزل	قيد التشغيل، مستوى الضجيج الابتدائي في الحوض	مستوى الضجيج في الحوض
جهاز فصل الزيت	قيد التشغيل، مستوى الضجيج الابتدائي في الحوض	مستوى الضجيج في الحوض

عولجت الوحدات دون فلك وأثناء التشغيل. أُخذت القياسات من المخططات الإنديكاتورية المبسطة: الابتدائية في 13.02.2002، والضابطة في 04.03.2002 و 07.04.2002.

النتائج الرئيسية

↑ **2.4-6.7 %**

ضغط الانضغاط في الأسطوانات، 40.1 ← 42.0
kgf/cm²

↑ **3.7 %**

القدرة الإنديكاتورية للأسطوانة، 191 ← 198 i.h.p

تساوي ضغط الانضغاط بين الأسطوانات

ضغط الانضغاط وقدرة الأسطوانات، مولد الديزل رقم 3

الأسطوانة	Pc قبل، kgf/cm ²	Pc بعد، kgf/cm ²	Ni قبل، i.h.p	Ni بعد، i.h.p
1	40.4	42.5	193	198
2	41.8	42.8	192	198
3	40.6	41.6	186	195
4	40.6	43.0	191	190
5	38.7	41.3	192	202
6	38.6	40.9	192	202
المتوسط للوحدة	40.1	42.0	191	198

تسجيل المخططات الإنديكاتورية للأسطوانات: الابتدائي في 13.02.2002 والضابط في 07.04.2002 — 53 يومًا من التشغيل بين القياسين. ارتفع ضغط الانضغاط في الأسطوانات الست جميعها.

استقرار عمل الأسطوانات — قياسات متكررة لضغط الانضغاط

الأسطوانة	قبل المعالجة، kgf/cm ²	بعد المعالجة، kgf/cm ²
1	42-45 ، المدى 3	43 ، المدى 0
2	43-45 ، المدى 2	43 ، المدى 0
3	44-45 ، المدى 1	43 ، المدى 0
4	43-45 ، المدى 2	43 ، المدى 0
5	42-44 ، المدى 2	42 ، المدى 0
6	40-42 ، المدى 2	42 ، المدى 0

ضغط الانضغاط عند نقطة الانعطاف في المخطط الإنديكاتوري المبسوط، سلسلة قياسات متكررة لكل أسطوانة: 13.02.2002 و 04.03.2002.

أجهزة فصل زيت الوقود الثقيل ووقود الديزل والزيت

جهاز الفصل	قبل المعالجة	بعد المعالجة
زيت الوقود الثقيل	اهتزاز مرتفع منخفض التردد 15-20 Hz ، مستوى ضجيج عالٍ في الحوض	وفق التقرير: مستوى الضجيج أدنى بنحو الربع، والاهتزاز المنخفض التردد أدنى بعدة أضعاف
وقود الديزل	مستوى الضجيج الابتدائي في الحوض	وفق التقرير: مستوى الضجيج أدنى بنحو الضعف
الزيت	مستوى الضجيج الابتدائي في الحوض	وفق التقرير: مستوى الضجيج أدنى بنحو الضعف

سُجل مستوى الضجيج في أحواض أجهزة الفصل عبر الانبعاث الصوتي؛ والتقديرية مذكورة وفق صياغات التقرير.

خلاصة التقرير

قبل المعالجة كان عمل الأسطوانات غير مستقر: تباينت القياسات المتكررة لضغط الانضغاط في الأسطوانة الواحدة، واختلفت كثيرًا أشكال المخططات الإنديكاتورية المبسوطة. وقد سُجل في التقرير الصادر بموجب العقد المؤرخ 10.12.2001 ما يلي: بعد معالجة أسطح أسطوانات مولد الديزل بتقنية XADO تحسّن عمل الأسطوانات تحسّنًا جوهريًا، وزالت المشكلة الرئيسية في إحكام ثنائي الأسطوانة — المكبس؛ وتوقف اهتزاز حلقات الأسطوانات، ما أدى إلى انتفاء نشوء الخدوش بين حلقات المكبس وجدار الأسطوانة؛ وبعد المعالجة ارتفعت جميع بارامترات عمل الأسطوانات، وزادت قدرة الأسطوانة Ni. وبعد المعالجة أصبحت مخططات الأسطوانة الواحدة غير قابلة للتمييز بصريًا — كانت متطابقة. ورئي من المناسب مواصلة العمل وتطوير تقنية لمعالجة أسطوانات المحركات الرئيسية للسفن.

© XADO. جميع الحقوق محفوظة.
تتعلق النتائج بأسطوانات مولد الديزل البحري رقم 3 في السفينة «AMATA» وبأجهزة فصل زيت الوقود الثقيل ووقود الديزل والزيت على السفينة نفسها؛ وقد تختلف المؤشرات على وحدات وأنظمة تشغيل أخرى. أعد التقرير منفذ الأعمال لصالح مركز التنسيق البلطقي J XADO. يُنشر أصل التقرير كاملاً وهو متاح للتنزيل.

XADO